



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ  
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІЯ»

40009, м. Суми, вул. Косівщинська, буд. 18;  
код за СДРПОУ 30175035;  
тел./факс: (0542) 61-14-51; 77-04-24, 67-87-56;  
E-mail: etc@etc.sumy.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора ДП "Сумський ЕТЦ"  
С. КРАСУЛЕНКО  
23.09.2020 р.

**ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ  
№ 59.09.09-1992.20 (Н)  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ**

**ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА НІСТУ-5**

Обліковий (регистраційний) № 5519

заводський № б/н

Видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СУМІТЕПЛОЕНЕРГО»  
вул. Друга Залізнична, буд. 10, м. Суми, 40030

Місцезнаходження устатковання:

м. Суми, вул. Нахімова, 30

Висновок розроблений на підставі договору:

№ 8 від 02.04.2020 р

Продовжуваний строк безпечної експлуатації:

устатковання потребує  
виведення з експлуатації

Відповідальний виконавець:

Експерт технічний з промислової безпеки А. ЗЯБРЕВ  
служб. тел. – (0542) 678-754

м. Суми



**1. Підстави для проведення експертного обстеження**

- закінчення граничного (продовжуваного) строку експлуатації.

**2. Мета проведення експертного обстеження**

- визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації

**3. Загальні відомості про устатковання**

- устатковання підвищеної пебезпеки (водогрійний котел НІСГУ-5 об'ємовий № 5519, зав. № 6/п, що належить ТОВ «СУМІТЕПЛОЕНЕРГО») з водотрубним водогрійним котлом;
- встановлений в котельні за адресом м. Суми, вул. Нахімова, 30. Дата введення в експлуатацію не встановлена. Паспорт виготовлений ДП "Сумський ЕТЦ";
- котел призначений для опалення та гарячого водопостачання;
- виходячи з аналізу експлуатаційної документації аварійних зупинок та відмов у роботі котла не виникало. Один раз на рік котел зупинявся для проведення власником зовнішнього і внутрішнього оглядів і планово-попередкувального ремонту.
- в 2008 р. та в 2012 р. ДП "Сумський ЕТЦ" проведено експертні обстеження котла. Під час проведення обстежень не були виявлені дефекти, що могли б переникоджати безпечної експлуатації котла на паспортних параметрах.

**4. Відомості про експертну організацію та фахівців, що проводили експертне обстеження**

Назва	Державне підприємство "Сумський експертно-технічний центр Лержирації" (далі ДП "Сумський ЕТЦ")
Юридична адреса	40009 м.Суми, вул. Косівницька, 18 тел/факс 61 – 14 – 51 e-mail: <a href="mailto:etc@etc.sumy.ua">etc@etc.sumy.ua</a>
Реквізити	р/р 2600700051476 у філії АТ "Укрексімбанк", м. Суми, МФО 397003, ЕДРПОУ 30175035
Орган, який видав дозвіл	Держгірпромнагляд України
Номер, дата видачі, термін дії дозволу	№ 448.15.30 від 15.06.2015 р., термін дії продовжено до 24.02.2022 р.



Сторінка 2 з 3

З СУМІТЕПЛОЕНЕРГО

**Склад експертної комісії****Керівник комісії:**

**А. ЗЯБРЕВ:** експерт технічний з промислової безпеки з правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду посвідчення № 21-00-10 від 08.04.2000 р. видане ДП "ГНМЦ"

**Член комісії:**

**I. АВРАМЕНКО:** фахівець з НК: (VT) посвідчення № 4317 від 16.10.2018 р., видане ОСП "УкрНДІНК", (UT) посвідчення № 4310 від 11.10.2018 р., видане ОСП "УкрНДІНК", (MT) посвідчення № 4320 від 19.10.2018 р., видане ОСП "УкрНДІНК".

## 5. Відомості про розглянуті у процесі експертного обстеження технічні, експлуатаційні, організаційно-методичні та нормативні документи

В процесі експертного обстеження була розглянута наступна, представлена власником обладнання, документація:

- паспорт котла з додатками;
- інструкція з експлуатації.

При проведенні експертного обстеження була розглянута нормативна документація, що визначає вимоги до об'єкту експертизи, а саме:

- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 (із змінами);
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки Затверджено Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (із змінами);
- ДСТУ EN 13018:2017 "Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги";
- ДСТУ EN ISO 17637:2017 "Неруйнівний контроль зварюючих швів. Візуальний контроль зі слідань, виконаних зварюванням, плавленням";
- ДСТУ EN 13927:2005 "Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання";
- ДСТУ EN 14127:2014 "Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини";
- НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском";
- Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування). Харків:2006 ВАТ "ВТП Укренергочормет", затверджена 19.03.06р. Мінпромполітики України та погоджена Держпромгінаглядом МНС України

## 6. Паспортні дані устатковання

### 6.1 Загальні дані

Назва

водогрійний котел ННСЧУ-5

Тип, модель

сталевий, для опалювання відповідальної

Підприємство-виробник

не встановлено



Сторінка 3 з 13

Дата виготовлення	1984 р.
Заводський номер	б/н
Регстраційний номер	5519
Робочий тиск	6 кгс/см <sup>2</sup>
Робоча температура	95 °C

## 6.2 Відомості про матеріали та типорозміри обладнання

№ з/п	Найменування конструктивного елементу	Типорозміри				
		Ø, мм	S, мм	E, м	Марка сталі	ГОСТ (ТУ)
Колектори						
1	Верхній центральний	159	5,0	2,6	Ст3сп	380
2	Верхній заднього екрана	114	5,0	1,34	Ст3сп	380
3	Нижній заднього екрана	114	5,0	1,34	Ст3сп	380
4	Бокового екрана	114	5,0	2,2	Ст3сп	380
5	Верхній фронтального екрана (2 шт.)	114	5,0	0,82	Ст3сп	380
6	Нижній фронтального екрана (2 шт.)	114	5,0	0,82	Ст3сп	380
Труби екранів						
7	Труба бокових екранів	76	4,5	0,6	Ст3сп	380
8	Труба заднього екрана	76	4,0	0,6	Ст3сп	380
9	Труба фронтового екрана	76	4,5	0,6	Ст3сп	380

## 7. Програма робіт з експертного обстеження

Дивись листаток № 1 до цього висновку.

## 8. Відомості про відповідність фактичних умов експлуатації устатковання паспортним даним

В опалювальний сезон котел працює цілодобово при робочому тиску до 4,0 кгс/см<sup>2</sup> і робочій температурі не більше 70 °C. Фактичні умови експлуатації відповідають паспортним: фактичний робочий тиск – до 6,0 кгс/см<sup>2</sup>, робоча температура – до +95 °C.



Страница 4

З оглядом зроблено

## 9. Результати експертного обстеження

### 9.1 Експертиза експлуатаційних і ремонтних документів

№ з/п	Найменування документації	Відмітка про наявність до- кументації	Висновок про відпо- відність документа- ції вимогам ІД	Перелік недоліків та зауважень, примітки
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Накази про органі- зацію нагляду, утримання у справному стані, та безпечне проведення робіт	в наявності	-	-
2	Накази про призначення обслуговуючого персоналу	в наявності	відповідає	-
3	Паспорт котла з до- датками	в наявності	відповідає	-
4	Документи щодо ремонтів і реконструкцій	ремонти не проводились	-	-
5	Ремонтний журнал	в наявності	відповідає	-
6	Оперативний жур- нал	в наявності	відповідає	-
7	Журнал контролю водно-хімічного ре- жиму котла	в наявності	відповідає	-

### 9.2 Неруйнівний контроль

При проведенні ультразвукового контролю товщини стінки встановлено:

- мінімальна вимірювана товщина стінок колекторів складає 2,2 мм, що згідно таблиці 12 нормативного документу Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) нижче мінімально допустимої (4,0 мм);
- мінімальна вимірювана товщина стінок екранних труб складає 2,2 мм, що згідно таблиці 12 нормативного документу /Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)/ нижче мінімально допустимої (2,4 мм);

### 9.3 Оцінка технічного стану об'єкта на момент обстеження:

9.3.1 Стан основного металу котла – на внутрішніх поверхнях колекторів пірамові відкладення перевищують 0,5 мм.

(Протокол візуально-оптичного контролю від 23.09.2020 р.)

9.3.2 Стан зварних з'єднань – задовільний

(Протокол візуально-оптичного контролю від 23.09.2020 р.)



Сторінка 5 з 5

9.3.3 Товщина металу елементів котла – не відповідає вимогам НД

(Протокол ультразвукового контролю товщини стінок котла від 23.09.2020 р. у

### 9.3.4 Стан арматури і зашобіжних пристройів – задовільний.

### 9.3.5 Стан ізоляції – задовільний.

#### 10. Висновки експертної комісії

Водогрійний котел НІСТУ-5 обліковий № 5519, зав. № 5/н, що належить ТОВ «СУМІ-ТЕПЛОЕНЕРГО» не відповідає вимогам інших нормативних документів.

Устатковання потребує виведення з експлуатації

#### 11. Рекомендації щодо умов експлуатації котлів

- Заборонити роботу котла і вивести устатковання з операційного

Laplace.

- Додаток 1. Програма робіт з експертного обстеження
  - Додаток 2. Протокол візуально-оптичного контролю котла
  - Додаток 3. Протокол ультразвукового контролю товщини стінок котла
  - Додаток 4. Схема обстеження котла
  - Додаток 5. Дефектний акт котла

Експерт технічний з промислової  
безпеки з правом проведення технічного  
огляду та/або експертного обстеження  
об'єктів котлонагляду  
(посвідчення № 21-00-10)  
+ службовий телефон: (0542) 678-754

Фахівець з інеруйнівого контролю II рівня  
ВТ) посвідчення № 4317  
UT) посвідчення № 4310  
МТ) посвідчення № 4320

А. ЗЯБРЕВ

Л. АВРАМЕНКО

**ПОГОДЖЕНО**  
Начальник виробничого відділу

С. КОЛІСНІЧЕНКО

### Представник власника котла

*Л. Кизанко* В. С.  
Назаровец А. К.



Додаток № 1

ПОГОДЖЕНО  
Начальник виробничого відділу  
ДП "Сумський ЕТЦ"

*С. Колисніченко*  
23.09.2020 р.

### Програма робіт з експертного обстеження

#### Загальні положення

№ з/п	Найменування робіт	Виконавець
-1-	-2-	-3-
1	<p>Вивчення й аналіз технічної, експлуатаційної і ремонтної документації. Аналіз умов і режимів експлуатації котла.</p> <p>Збір, узагальнення й аналіз наявної на початок робіт інформації про надійність елементів котла, а також посудин аналогічного виду чи однакового конструкторського виконання.</p>	Експертна група Сумського ЕТЦ
2	<p>Визначення основних елементів, зон, що підлягають контролю, обсягів і методів неруйнівного контролю.</p> <p>Підбір необхідних засобів вимірюальної техніки, випробувального обладнання, стандартних зразків, а також нормативно-правових актів, організаційно-методичних та нормативних документів, необхідних для проведення експертного обстеження.</p>	Експертна група Сумського ЕТЦ
3	<p>Проведення відповідно до організаційно-методичних документів випробувань елементів котла:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– візуально-оптичний і вимірювальний контроль котла;</li> <li>– неруйнівний контроль товщини стінки;</li> <li>– вимірювання твердості неруйнівним методом.</li> </ul>	Експертна група Сумського ЕТЦ
4	Перевірка міцності котла за розрахунком (за необхідністю)	Експертна група Сумського ЕТЦ
5	Складання експертного висновку за результатами проведеного обстеження з висновками про можливість і режим її подальшої експлуатації. Видача висновку власнику.	Експертна група Сумського ЕТЦ



## Методи і обсяги проведення контролю металу котла

№ п/з	Елементи, що підлягають контролю	Метод контролю *	Об'єм контролю
1.	Колектори екранів	1. ВК зовнішньої та внутрішньої поверхонь	В доступних місцях
		2. УЗТ	Не менше, ніж 3 точки на кожному колекторі
2.	Труби екранів	1. ВК	В доступних місцях
		2. УЗТ	Вибірково, але не менше, ніж 5 труб, що гірші за результатами ВК. Вимірювання виконувати на 3-х рівнях по висоті точки
3.	Ремонтні заварки (при наявності)	1. ВК	В доступних місцях
		2. КД	100%
4.	Стикові з'єднання колекторів, кутові з'єднання труб поверхонь нагрівання з колекторами	1. ВК	В доступних місцях
		2. КД	Зварні з'єднання секцій колекторів за результатами візуально-оптичного контролю
5.	Кріплення	1. ВК	Вибірково в доступних місцях

\* Примітка. ВК – візуально-оптичний контроль, УЗТ – ультразвукова товщинометрія, ГВ – вимірювання твердості, КД – кольорова дефектоскопія, УЗК – ультразвуковий контроль, РД – радіографічний діагностичний метод, МПД – магнітопоронкова дефектоскопія

Контроль елементів здійснюється в межах котла.

В процесі експертного обстеження можуть бути змінені: об'єми обстеження - в бік збільшення, методи контролю – в бік розширення.

Програма робіт з експертного обстеження розроблена відповідно до вимог:

- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностикування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687;
- Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностикування). Харків:2006 ВАТ "ВТП Укренергочормет", затверджено 19.03.06р. Мінпромполітики України та погоджене Держпромгірнаглядом МНС України.

Програму розробив:

Експерт технічний з промислової безпеки з правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів котлонагляду  
посвідчення № 21-00-10)  
службовий телефон: (0542) 678-754



Сторінка 8 з 13

Додаток № 2

23.09.2020 р.

**ПРОТОКОЛ**візуально-оптичного контролю котла  
обліковий № 5519 зав. № б/н

Контроль проведений згідно з:

- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 (із змінами);
- ДСТУ EN 13018:2017 "Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Загальні вимоги";
- ДСТУ EN ISO 17637:2017 "Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням, плавленням";
- ДСТУ EN 13927:2005 "Неруйнівний контроль. Контроль візуальний. Устатковання";
- НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском";
- Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування). Харків:2006 ВАТ "ВТИ Укренергоочмет", затверджена 9.03.06р. Мінпромполитики України та погоджена Держпромгінаглядом МНС України.

Обладнання: локеметр ТКА-ПКМ зав. № 312885НГ (калібриваний 29.12.2018 р.), інгантінциалкуль НІЦ -1-160 зав. № 3632968 (калібриваний 22.06.2020 р.), універсальний шаблон зварювальника УШС-3 зав. № 44601 (калібриваний 09.01.2019 р.), лінійка вимірювальна 500 мм ідент. № 1 (калібривана 22.06.2020 р.), рулетка вимірювальна ідент. № 3 (калібривана 10.07.2020 р.), гума ДП-6<sup>8</sup>.

№ з п.	Об'єкт контролю	Результати (стан)	Примітка
<b>Основний метал</b>			
1	Колектор центральний	На внутрішніх поверхнях колекторів нічамові відкладення перевищують 0,5 мм.	
2	Грубі поверхні нагріву		
3	Колектори екранів		
<b>З'єднання</b>			
4	Зварні з'єднання екранних труб з колекторами	Дефектів не виявлено	
5	Вихід екранних труб з ряду більш ніж на половину діаметру	Не виявлено	
6	Стан запобіжних, контролюно-вимірювальних пристрій	Задовільний	
7	Стан ізоляції та обмурівки	Задовільний	

Фахівець II рівня з НК:



Додаток № 3

23.09.2020 р.

**ПРОТОКОЛ**


ультразвукового контролю товщини стінок котла  
обліковий № 5519 зав. № б/н

Контроль проведений згідно з:

- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Затверджено Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687 (з змінами);
- ДСТУ EN 14127:2014 "Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини";
- НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском";
- Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування). Харків:2006 ВАТ "ВТП Укренергочормет", затверджена 03.06.2006 р. Мінпромполітики України та погоджена Держпромтеглядом МІС України.

Обладнання: товщиномір ультразвуковий магнітоакустичний УТ-04 ЕМА (Дельта) № 376 (калібрований 03.01.19 р.), штангенциркуль ШЦ -1-160 зав. № 3632968 (калібрований 22.06.2020 р.), лінійка вимірювальна 500 мм ідент. №1 (калібрована 22.06.2020 р.), рулетка вимірювальна ідент. № 3 (калібрована 10.07.2020 р.)

Найменування конструктивного елементу (в межах котла)	Типорозмір, мм	Розрахункова товщина, мм	Сумарний припуск, мм	Результат контролю мінімальна товщина, мм
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Колектори				
Верхній центральний	159	5,0	0,32	2,5
Верхній заднього екрана	114	5,0	0,23	2,3
Нижній заднього екрана	114	5,0	0,23	2,3
Бокового екрана	114	5,0	0,23	2,2
Верхній фронтальний екрана	114	5,0	0,23	2,5
Нижній фронтальний екрана	114	5,0	0,23	2,4
Труби екранів				
Труба бокових екранів (30 шт.)	76	4,5	0,15	2,3
Труба заднього екрана (8 шт.)	76	4,0	0,15	2,5
Труба фронтового екрана (10 шт.)	76	4,5	0,15	2,2



Додаток № 5

23.09.2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ  
котла НІСТУ-5

обліковий № 5519      зав. № б/н


При проведенні ультразвукового контролю товщини стінки встановлено:

— мінімальна вимірювана товщина стінок колекторів складає 2,2 мм, що згідно таблиці 12 нормативного документу Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування) **нижче мінімально допустимої (4,0 мм)**.

— мінімальна вимірювана товщина стінок екранних труб складає 2,2 мм, що згідно таблиці 12 нормативного документу /Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)/ **нижче мінімально допустимої (2,4 мм)**.

В зв'язку з тим, що товщина стінок не відповідає вимогам НД, котел потребує виведення з експлуатації.

Експерт технічний з промислової  
підприємства з правом проведення технічного  
обстеження та або експертного обстеження  
котлонагляду  
(зареєстрація № 21-00-10)  
Базовий телефон: (0542) 678-754




А. ЗЯБРЕВ




Документ № 1


СЕМІНАРІУМ КОЛЛЕКТОРІВ  
оформлення № 59/19



Фронтальний скріп



Кутовий скріп




ЗВІТ ПРО ВИПОЛНЕННЯ  
МІЛІТУРНИХ РОБОТ

сторінка 13 з 13

**План расположения оборудования котельной  
по улице Нахимова 30**

Утверждено: Головний кінжисер  
шах ТСиК  
Радько В.В.



69